

АНКЕТА № 1

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» (ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ»

ОГРН 1027806874083

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

| | |
|--|-------------------------|
| 1.63.11.1 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | ОКВЭД основной |
| 2. 62.09 - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | ОКВЭД дополнительный |
| 3. 63.11 - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | ОКВЭД дополнительный |
| 4. 71.12.63 - деятельность в области аккредитации | ОКВЭД дополнительный |
| 5. 71.20.9 - деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | ОКВЭД дополнительный |
| 6. 85.23 - подготовка кадров высшей квалификации | ОКВЭД дополнительный |
| 7. 85.41.9 – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | |
| 8. 85.42 - образование профессиональное дополнительное | ОКВЭД дополнительный |

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ
75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Федосов Александр Борисович

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 576-34-50

Факс (812) 576-34-50

E-mail объекта

info@rcokoit.ru

Юридический адрес объекта

190068

г. Санкт - Петербург, Вознесенский пр.,
дом 34, лит. Н.

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

191024

г. Санкт - Петербург, ул. Миргородская,
дом 16, литера А.

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»

ОГРН 1027806874083

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Комитет по образованию Правительства
Санкт - Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

ОГРН 1027810356485

Юридический адрес вышестоящей организации

190000

г. Санкт - Петербург,
пер. Антоненко, дом 8

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Председатель комитета Воробьева Жанна Владимировна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.+7(812)576-18-01

Факс +7 (812) 576-34-95

E-mail руководителя вышестоящей организации

kobr@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

| | | | |
|--|--|---|--|
| Наименование объекта (подразделения объекта) | | ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | | 191024, г. Санкт - Петербург, ул. Миргородская, дом 16, литера А | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | | 2050,6 кв.м | |
| Этаж / этажи расположения объекта | | 1,2,3,4 | |
| Кадастровый номер объекта | | 78:31:0001514:3014 | |
| Категории обслуживаемого населения: | | граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | |
| Категории обслуживаемых инвалидов: | | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | | нет | |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство оборудования объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») «соответствие» и «наличие» указывается значение | Нормативное значение | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ |
|-----|--|---|---|--|---|-------------------|--|----------------------|--|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|--|--------------|---|--|------------------|----|--|
| Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | | | |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Пути пешеходного движения | | | | | | | | | | | |
| Путь пешеходного движения | 1 | 1 | 1 | 0 | Территория не принадлежит ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | Ширина пешеходных путей «К» | м | 1,5 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МПН (непрозрачных калиток на навесных петлях) | наличие | отсутствует | | П.4.1.2 | | |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К» | % | Не более 8 (1:12) | не более 8 (1:12) | п.4.1.8, рис Д.5 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | То же около здания или в затесненных местах, «К» | % | нет | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | п.4.1.8, рис Д.5 | | |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | - | Не более 0,015 | п. 4.1.8, | | |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | Тротуары - асфальт, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | | п. 4.1.11 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | нет | | п.4.3.4 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | | |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Лестницы (на подходах к объекту, на участках) | | | | | | | | | | | |
| Название зоны (технического средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| Название зоны (технического) | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |

| средства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|--|---------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3. Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Название зоны (технического средства) | | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Подъемные платформы с вертикальными/наклонным перемещением на внешних лестницах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Название зоны (технического средства) | | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2. Входной узел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Название зоны (технического средства) | | 1 | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | 1 | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С», «Г», «У» | м | 0,35 | 0,35-0,4 | п.4.1.12 | Главный вход в здание | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С», «Г», «У», | м | 0,15 | 0,12-0,15 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц «О», «С», «Г», «У» | м | 1,60 | Не менее 1,35 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С», «Г», «У» | м | нет | 0,85-0,92 | п.п.4.1.14, 5.2.15 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.5.1.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота раздельного поручня «О», «С», «Г», «У» | м | нет | 0,85-0,92 | п.5.2.15 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие | соответствие | | п.4.1.12 | |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | наличие | | п.4.1.12 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение горизонтальной части поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У» | м | нет | Не менее 0,3 | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м | нет | 0,04-0,06 | п.5.2.16 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м | нет | Не менее 0,045 | п. 5.2.16 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | м | нет | Не менее 0,06 | п.5.2.16 | |
| | Название зоны (технического средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим.5) | | | | | |
| 2.2. | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.3. | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.4. | Подъемные платформы с вертикальными/наклонным перемещением на внешних лестницах | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.5. | Подъемники мобильные | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.6. | 0 | 0 | 0 | |
| Входная площадка | | | | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | |
| Название зоны | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» |
| Название зоны | 1 | 1 | 0 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» |
| | | | | Глубина 1.37м Ширина 1.27м |
| | | | | Не менее 1,5 |
| | | | | п.5.1.7. |
| 2.1 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | |
| Название зоны | 2 | 2 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» |
| | 2 | 2 | 0 | Ширина в свету «О», «С», «Г», «У» |
| | 2 | 2 | 0 | Высота каждого элемента порогов «О», «С», «Г», «У» |
| | 1 | 1 | 0 | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «О», «С», «Г», «У» |
| | 0 | 0 | 0 | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «О», «С», «Г», «У» |
| | 2 | 2 | 0 | Обозначение символом входа, доступного для МНГ «О», «С», «Г», «У» |
| | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «О», «С», «Г», «У» |
| 2.2 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | |
| Название зоны | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» |
| | 1 | 1 | 0 | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м): «О», «С», «Г», «У» |
| | 1 | 1 | 0 | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «О», «С», «Г», «У» |
| | | | | м |
| | | | | Не менее 1,2 |
| | | | | Не более 0,014 |
| | | | | наличие |
| | | | | наличие |
| | | | | м |
| | | | | от 0,5 до 1.2 |
| | | | | наличие |
| | | | | наличие |
| | | | | нет |
| | | | | п.5.1.4 |
| | | | | п.5.1, п.5.1.6 |
| | | | | п.5.1 |
| | | | | п.5.1.5 |
| | | | | да |
| | | | | да |
| | | | | соответствие |
| | | | | соответствие |

| 2.3 Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|---|-------------|----------------|-----------------------------------|
| Название зоны | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | | М | отсутствует | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 |
| | | | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие | | нет | | п. 5.5.6 |
| | 0 | 0 | 0 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие | | нет | | |
| 3 Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |
| 3.1 Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | |
| Вестибюль | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | М | | 3,34 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |
| | 1 | 1 | 0 | Ширина «О», «С», «Г», «У» | М | | | | |
| 3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | |
| Вестибюль | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | М | | 0,85 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 |
| | 1 | 1 | 0 | Ширина «О», «С», «Г», «У» | М | | | | |
| | 1 | 1 | 0 | Высота порогов или перепад высот «О», «С» | М | | 0,014 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |
| | 1 | 1 | 0 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | | да | | п. 5.4.1 |
| 3.3 Внутренние лестницы | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | 1 | 1 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | М | | 0,35 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 |
| | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С», «Г», «У» | М | | 0,17 | 0,13 - 0,17 | |
| | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С», «Г», «У» | М | | нет | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |
| | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С», «Г», «У» | М | | да | 0,27-0,33 | |
| | 1 | 1 | 0 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У» | М | | нет | | |
| | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О», «С», «Г», «У» | М | | 1,6 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |
| | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С», «Г», «У» | М | | - | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |
| | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | - | | п. 5.2.9 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|--------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина кабины «К» | м | - | Не менее 1,5 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина дверного проема «К» | м | - | Не менее 0,95 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С» | соответствие | - | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С» | соответствие | - | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие | - | | п. 5.2.20 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие | - | | п. 5.2.20 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие | - | | п. 5.2.20 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие | - | | п. 5.2.20 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | - | | п. 5.5.7 |
| 4 | | | | | | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | Зона обслуживания «О», «С», «Г», «У» | наличие | - | | п. 7.1.3 |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | 1 | 0 | 0 | Зона обслуживания «О», «С», «Г», «У» | | | | |
| | Холл | 1 | 1 | 0 | 0 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «О», «С», «Г», «У» | кв.м. | 31,9 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | на одно рабочее место | кв.м | - | 12 | п. 7.1.13 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | п. 7.1.13 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | - | Не более 0,85 | п. 7.1.9 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие | - | | п. 7.1.8 |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------|---------|---------------|--|-------------------|
| 4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | | | |
| (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | |
| 5.1 Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | 1 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | нет | Не менее 0,75 | | |
| | 1 | 1 | 0 | Ширина кабины «К» | м | 1,37 | Не менее 1,65 | | |
| | 1 | 1 | 0 | Глубина кабины «К» | м | 0,8 | Не менее 1,8 | | |
| | 1 | 1 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м | 0,6 | Не менее 0,9 | | п.5.3.3 рис.Д.11 |
| | 0 | 0 | 1 | Опорные поручни «О», «К» | наличие | нет | | | |
| | 1 | 1 | 0 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «О», «С», «Г», «У» | наличие | наличие | | | |
| | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | п. 5.3.6 |
| | 0 | 0 | 1 | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | п.5.5.1 |
| 5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | Ширина «К» | м | - | Не менее 2,2 | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | 0 | 0 | 0 | Глубина «К» | м | - | Не менее 2,25 | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м | - | Не менее 0,9 | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | 1 | 1 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | - | Не менее 0,75 | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | 0 | 0 | 0 | Опорные поручни «О», «К» | наличие | - | | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | 0 | 0 | 0 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | - | | | п.5.3.3 рис.Д.11 |
| | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | - | | | п. 5.3.6 |
| | 0 | 0 | 0 | Наличие специальных знаков, в т.ч. | м | нет | 1,35 | | п.5.3.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---------|--|
| | | | | рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | | | |
| 5.3 Кабины душевые закрытые | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 Автостоянки | | | | | | | |
| 6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ ГБУ (см. прим. п.5) | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие | нет |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | нет |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина зоны для парковки «К» | м | нет |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина зоны для парковки «К» | м | нет |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | нет |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | нет |
| | | | | | | | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) |
| | | | | | | | п. 4.2.1 |
| | | | | | | | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) |
| | | | | | | | п. 4.2.2 |
| | | | | | | | 3,6 |
| | | | | | | | п. 4.2.4 |
| | | | | | | | 6,0 |
| | | | | | | | п. 4.2.1 |

Заполнил Анкету:
+7(812) 717-43-78

Заведующий хозяйством
Должность

Николаевская Е.Д.,
ФИО

« 05 » апреля 2019г.

Согласовано:

Зам. директора по ОМР

Гайнитдинов А.М.

« 05 » апреля 2019г.



Директор ГБУ ДПО «СПБ ЦОКО и ИТ»

Федосов А. Б.

« 05 » апреля 2019г.

М.П.